Complesso Conventuale di Sant'Antonino a Scicli

Museo delle Tecniche Murarie





SCHEMA DELLA DINAMICA DEI DISSESTI

RILIEVO STRATIGRAFICO

Studi e ricerche per il progetto di conservazione a rudere

La Chiesa ed il Convento di S.Antonino rappresentano una delle poche testimonianze architettoniche del Val di Noto legate alla cultura del rinascimento siciliano, sopravvissute al catastrofico terremoto del 1693. Pregevole testimonianza di questo periodo è la volta costolonata, ad otto punte, su pennacchi decorati a stalattiti.

Specialisti:
Alcolea Izabel
Cavirani Ilaria
Steri Benedetta
Trovato Eleda

Coord. scientifico:
Prof. Arch. S. Musso

Consulenza prog. strutturale
Prof. Ing. S. Lagomarsino

MAPPA DELLE TECNICHE MURARIE



MAPPA DEI FENOMENI DI DEDEGRADO